

医疗设备验收报告单

设备名称	详见背页	使用科室	新生儿重症监护病房
型号规格	详见背页	生产厂家	深圳迈瑞
产品序列号	详见背页	设备编号	详见背页
出厂日期	详见背页	数量	16
设备单价	详见背页	总价	151500
厂方工程师	郭工	联系电话	18614962807
经销商	深圳未来康盛投资发展有限公司	联系电话	15515609860

验收依据：国家法律法规、我院验收制度、招投标文件、合同、厂家技术资料

有效证件	1、投标文件 ☒ 2、合同 ☒ 3、经营许可证 ☒ 4、营业执照 ☒	5、产品注册证 ☒ 6、产品合格证 ☒ 7、产品说明书 ☒ 8、配置单 ☒	9、保修卡 ☒ 10、报关单 ☐ 11、中文铭牌 ☒ 12、厂家安装报告 ☒
验收记录	1、外观是否完好： ☒ 是 ☐ 否 2、规格型号是否相符： ☒ 是 ☐ 否 3、配置是否一致： ☒ 是 ☐ 否 4、参数功能是否一致： ☒ 是 ☐ 否 5、整机是否运行正常： ☒ 是 ☐ 否		
其他			

质保期 24 个月 （自甲方正式验收合格之日起： ）

人员培训情况：

乙未

验收结论：

正常使用

使用科室负责人签字：

冯

2024 年 6 月 28 日

验收人员签字：

李

2024 年 6 月 28 日



扫描全能王 创建

安装验收单查询

选择	资产编码	资产名称	规格型号	单价	出厂编号	设备编号	出厂日期
	040300975	除颤仪	标配 BeneHeart D6	72000	DZ-3C025351		
	040300976	双道微量注射泵	标配 BeneFusion UDSP EX	5300	5M9-43000953		2024-03-06
	040300976	双道微量注射泵	标配 BeneFusion UDSP EX	5300	5M9-43000954		2024-03-06
	040300976	双道微量注射泵	标配 BeneFusion UDSP EX	5300	5M9-43000955		2024-03-06
	040300976	双道微量注射泵	标配 BeneFusion UDSP EX	5300	5M9-43000956		2024-03-06
	040300976	双道微量注射泵	标配 BeneFusion UDSP EX	5300	5M9-43000957		2024-03-06
	040300976	双道微量注射泵	标配 BeneFusion UDSP EX	5300	5M9-43000958		2024-03-06
	040300976	双道微量注射泵	标配 BeneFusion UDSP EX	5300	5M9-43000959		2024-03-06
	040300976	双道微量注射泵	标配 BeneFusion UDSP EX	5300	5M9-43000960		2024-03-06
	040300976	双道微量注射泵	标配 BeneFusion UDSP EX	5300	5M9-43000961		2024-03-06
	040300976	双道微量注射泵	标配 BeneFusion UDSP EX	5300	5M9-43000962		2024-03-06
	040300976	双道微量注射泵	标配 BeneFusion UDSP EX	5300	5M9-43000963		2024-03-06
	040300976	双道微量注射泵	标配 BeneFusion UDSP EX	5300	5M9-43000964		2024-03-06
	040300976	双道微量注射泵	标配 BeneFusion UDSP EX	5300	5M9-43000965		2024-03-06
	040300976	双道微量注射泵	标配 BeneFusion UDSP EX	5300	5M9-43000966		2024-03-06
	040300976	双道微量注射泵	标配 BeneFusion UDSP EX	5300	5M9-43000967		2024-03-06
小计				151500			
合计				151500			

