

4.11 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. 雾森主机GRW-WS/30-1-DY-LCD，生产厂为：郑州国润科技有限公司，厂址为河南省郑州市中原区伊河路93号阳光四季园18号楼3层。雾森主机的中国境内生产的组件成本占比 \geq /（规定比例）。雾森主机的（关键组件）/在中国境内生产。雾森主机的（关键工序）/在中国境内完成。

2. 软水处理设备F117-2T，生产厂为郑州国润科技有限公司，厂址为河南省郑州市中原区伊河路93号阳光四季园18号楼3层。软水处理设备的中国境内生产的组件成本占比 \geq /（规定比例）。软水处理设备的（关键组件）/在中国境内生产。软水处理设备的（关键工序）/在中国境内完成。

3. 过滤器(含树脂) 1125，生产厂为郑州国润科技有限公司，厂址为河南省郑州市中原区伊河路93号阳光四季园18号楼3层。过滤器(含树脂)的中国境内生产的组件成本占比 \geq /。过滤器(含树脂)的（关键组件）/在中国境内生产。过滤器(含树脂)的（关键工序）/在中国境内完成。

4. 过滤器（含石英砂）Q500，生产厂为郑州国润科技有限公司，厂址为河南省郑州市中原区伊河路93号阳光四季园18号楼3层。过滤器（含石英砂）的中国境内生产的组件成本占比 \geq /。过滤器（含石英砂）的（关键组件）/在中国境内生产。过滤器（含石英砂）的（关键工序）/在中国境内完成。

5. 盐罐（含工业盐）L80，生产厂为郑州国润科技有限公司，厂址为河南省郑州市中原区伊河路93号阳光四季园18号楼3层。盐罐（含工业盐）的中国境内生产的组件成本占比 \geq /（规定比例）。盐罐（含工业盐）的（关键组件）/在中国境内生产。盐罐（含工业盐）的（关键工序）/在中国境内完成。

6. 水泵CHL8-5/220，生产厂为浙江蓝一泵业有限公司，厂址为浙江省台州市黄岩区新前街道茂丰街6号。水泵的中国境内生产的组件成本占比 \geq /（规定比例）。水泵的（关键组件）/在中国境内生产。水泵的（关键工序）/在中国境内完成。

7. 增压泵CHM2-4自动款，生产厂为浙江蓝一泵业有限公司，厂址为浙江省台州市黄岩区新前街道茂丰街6号。增压泵的中国境内生产的组件成本占比 \geq /（规定比例）。增压泵的（关键组件）/在中国境内生产。增压泵的（关键工序）/在中国境内完成。

8. 无塔供水LQ-1.00, 生产厂为郑州豫中原水处理设备有限公司, 厂址为河南省郑州市管城区十八里河镇王垌村88号。无塔供水的中国境内生产的组件成本占比 \geq /(规定比例)。无塔供水的(关键组件)/在中国境内生产。无塔供水的(关键工序)/在中国境内完成。

9. 配电箱壁挂式500系列, 生产厂为正泰集团股份有限公司, 厂址为浙江省乐清市柳市镇工业区正泰大楼。配电箱的中国境内生产的组件成本占比 \geq /(规定比例)。配电箱的(关键组件)/在中国境内生产。配电箱的(关键工序)/在中国境内完成。

10. 漏电保护器NXBLE-63, 生产厂为正泰集团股份有限公司, 厂址为浙江省乐清市柳市镇工业区正泰大楼。漏电保护器的中国境内生产的组件成本占比 \geq /(规定比例)。漏电保护器的(关键组件)/在中国境内生产。漏电保护器的(关键工序)/在中国境内完成。

11. 空气开关NXB-63 C32, 生产厂为正泰集团股份有限公司, 厂址为浙江省乐清市柳市镇工业区正泰大楼。空气开关的中国境内生产的组件成本占比 \geq /(规定比例)。空气开关的(关键组件)/在中国境内生产。空气开关的(关键工序)/在中国境内完成。

12. 空气开关NXB-63 C20, 生产厂为正泰集团股份有限公司, 厂址为浙江省乐清市柳市镇工业区正泰大楼。空气开关的中国境内生产的组件成本占比 \geq /(规定比例)。空气开关的(关键组件)/在中国境内生产。空气开关的(关键工序)/在中国境内完成。

13. 通用插座NEW1C明装系列, 生产厂为正泰集团股份有限公司, 厂址为浙江省乐清市柳市镇工业区正泰大楼。通用插座的中国境内生产的组件成本占比 \geq /(规定比例)。通用插座的(关键组件)/在中国境内生产。通用插座的(关键工序)/在中国境内完成。

14. 时控开关KG316T, 生产厂为正泰集团股份有限公司, 厂址为浙江省乐清市柳市镇工业区正泰大楼。时控开关的中国境内生产的组件成本占比 \geq /(规定比例)。时控开关的(关键组件)/在中国境内生产。时控开关的(关键工序)/在中国境内完成。

15. 激光投影灯RGB-10W, 生产厂为广州市恒飞电子科技有限公司, 厂址为广州市天河区黄村三环路16号。激光投影灯的中国境内生产的组件成本占比 \geq /(规定比例)。激光投影灯的(关键组件)/在中国境内生产。激光投影灯的(关键工序)/在中国境内完成。

16. 不锈钢喷头3010, 生产厂为郑州国润科技有限公司, 厂址为河南省郑州市中原区伊河路93号阳光四季园18号楼3层。不锈钢喷头的中国境内生产的组件

成本占比 \geq /（规定比例）。不锈钢喷头的（关键组件）/在中国境内生产。不锈钢喷头的（关键工序）/在中国境内完成。

17. 耐高压软管C10-9.52，生产厂为郑州国润科技有限公司，厂址为河南省郑州市中原区伊河路93号阳光四季园18号楼3层。耐高压软管的中国境内生产的组件成本占比 \geq /（规定比例）。耐高压软管的（关键组件）/在中国境内生产。耐高压软管的（关键工序）/在中国境内完成。

18. 耐高压管道N10-9.52，生产厂为郑州国润科技有限公司，厂址为河南省郑州市中原区伊河路93号阳光四季园18号楼3层。耐高压管道的中国境内生产的组件成本占比 \geq /（规定比例）。耐高压管道的（关键组件）/在中国境内生产。耐高压管道的（关键工序）/在中国境内完成。

19. 三通接头DN9.52配件系列，生产厂为郑州国润科技有限公司，厂址为河南省郑州市中原区伊河路93号阳光四季园18号楼3层。三通接头的中国境内生产的组件成本占比 \geq /（规定比例）。三通接头的（关键组件）/在中国境内生产。三通接头的（关键工序）/在中国境内完成。

20. 直通单喷DN9.52配件系列，生产厂为郑州国润科技有限公司，厂址为河南省郑州市中原区伊河路93号阳光四季园18号楼3层。直通单喷的中国境内生产的组件成本占比 \geq /（规定比例）。直通单喷的（关键组件）/在中国境内生产。直通单喷的（关键工序）/在中国境内完成。

21. 直通接头DN9.52配件系列，生产厂为郑州国润科技有限公司，厂址为河南省郑州市中原区伊河路93号阳光四季园18号楼3层。直通接头的中国境内生产的组件成本占比 \geq /（规定比例）。直通接头的（关键组件）/在中国境内生产。直通接头的（关键工序）/在中国境内完成。

22. 弯通接头DN9.52配件系列，生产厂为郑州国润科技有限公司，厂址为河南省郑州市中原区伊河路93号阳光四季园18号楼3层。弯通接头的中国境内生产的组件成本占比 \geq /（规定比例）。弯通接头的（关键组件）/在中国境内生产。弯通接头的（关键工序）/在中国境内完成。

23. 阀接DN9.52配件系列，生产厂为郑州国润科技有限公司，厂址为河南省郑州市中原区伊河路93号阳光四季园18号楼3层。阀接的中国境内生产的组件成本占比 \geq /（规定比例）。阀接的（关键组件）/在中国境内生产。阀接的（关键工序）/在中国境内完成。

24. 设备防护箱SS304-23-15-2，生产厂为河南省源永利金属材料有限公司，厂址为河南省郑州市新郑市孟庄镇华南城二路南侧与创新路东侧华南城11A区号楼1层1366号。设备防护箱的中国境内生产的组件成本占比 \geq /（规定比例）。设备防护箱的（关键组件）/在中国境内生产。设备防护箱的（关键工序）/在中国境内完成。

25. 外露电缆保护管DN50，生产厂为天津友发钢管集团股份有限公司，厂址为天津市静海区大邱庄镇百亿元工业区。外露电缆保护管的中国境内生产的组件成本占比 \geq /（规定比例）。外露电缆保护管的（关键组件）/在中国境内生产。外露电缆保护管的（关键工序）/在中国境内完成。

26. 横杆连接管DN76，生产厂为天津友发钢管集团股份有限公司，厂址为天津市静海区大邱庄镇百亿元工业区。横杆连接管的中国境内生产的组件成本占比 \geq /（规定比例）。横杆连接管的（关键组件）/在中国境内生产。横杆连接管的（关键工序）/在中国境内完成。

27. 主立柱L650-12，生产厂为河南世纪之光交通设施有限公司，厂址为河南省郑州市新郑市梨河镇双楼村159号。主立柱的中国境内生产的组件成本占比 \geq /（规定比例）。主立柱的（关键组件）/在中国境内生产。主立柱的（关键工序）/在中国境内完成。

28. 横杆L1200-12，生产厂为河南世纪之光交通设施有限公司，厂址为河南省郑州市新郑市梨河镇双楼村159号。横杆的中国境内生产的组件成本占比 \geq /（规定比例）。横杆的（关键组件）/在中国境内生产。横杆的（关键工序）/在中国境内完成。

29. 高清摄像头JK-P8，生产厂为聚力思创（深圳）科技有限公司，厂址为深圳市宝安区西乡街道固兴社区航城大道敦发工业园D栋602。高清摄像头的中国境内生产的组件成本占比 \geq /（规定比例）。高清摄像头的（关键组件）/在中国境内生产。高清摄像头的（关键工序）/在中国境内完成。

30. 电源线ZCYJV22 5*10，生产厂为河南银水电缆有限公司，厂址为河南省焦作市武陟县詹店镇昌平路东段1号。电源线的中国境内生产的组件成本占比 \geq /（规定比例）。电源线的（关键组件）/在中国境内生产。电源线的（关键工序）/在中国境内完成。

31. 电源线RVV2*2.5，生产厂为河南银水电缆有限公司，厂址为河南省焦作市武陟县詹店镇昌平路东段1号。电源线的中国境内生产的组件成本占比 \geq /（规定比例）。电源线的（关键组件）/在中国境内生产。电源线的（关键工序）/在中国境内完成。

32. 电源线RVV3*4，生产厂为河南银水电缆有限公司，厂址为河南省焦作市武陟县詹店镇昌平路东段1号。电源线的中国境内生产的组件成本占比 \geq /（规定比例）。电源线的（关键组件）/在中国境内生产。电源线的（关键工序）/在中国境内完成。

33. 电缆线保护管PVC25系列，生产厂为杭州星德建材有限公司，厂址为浙江省杭州市萧山区进化镇岳联村。电缆线保护管的中国境内生产的组件成本占比 \geq /（规定比例）。电缆线保护管的（关键组件）/在中国境内生产。电缆线保护管的（关键工序）/在中国境内完成。

34. 水管PPR25系列，生产厂为杭州星德建材有限公司，厂址为浙江省杭州市萧山区进化镇岳联村。水管的中国境内生产的组件成本占比 \geq /（规定比例）。水管的（关键组件）/在中国境内生产。水管的（关键工序）/在中国境内完成。

35. 主机APP移动智能终端华为Mate70Pro+ 16GB+512GB，生产厂为华为终端（深圳）有限公司，厂址为深圳市龙岗区坂田华为基地B区2号楼。主机APP移动智能终端的中国境内生产的组件成本占比 \geq /（规定比例）。主机APP移动智能终端的（关键组件）/在中国境内生产。主机APP移动智能终端的（关键工序）/在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：河南合品建设工程有限公司

日期： 2026 年 1月 26 日

-
1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
 2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
 3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
 4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
 5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。